



**FOTO 01:** ACCESSO AL FABBRICATO UNIFAMILIARE DA VIA SANGRINA, ATELETA (AQ)



**FOTO 02:** ACCESSO AL FABBRICATO UNIFAMILIARE DA VIA SANGRINA, ATELETA (AQ)



**FOTO 03:** ACCESSO AL FABBRICATO UNIFAMILIARE DA VIA SANGRINA, ATELETA (AQ)



**FOTO 04:** ACCESSO AL FABBRICATO UNIFAMILIARE DA VIA SANGRINA, ATELETA (AQ)



**FOTO 05:** ACCESSO AL FABBRICATO UNIFAMILIARE DA VIA SANGRINA, ATELETA (AQ)



**FOTO 06:** FABBRICATO UNIFAMILIARE UBICATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43



**FOTO 07:** FABBRICATO UNIFAMILIARE UBICATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43



**FOTO 08:** FABBRICATO UNIFAMILIARE UBICATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43



**FOTO 09:** INGRESSO AL PIANO TERRA DELL'ABITAZIONE IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 10:** INGRESSO AL PIANO TERRA DELL'ABITAZIONE IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 11:** ACCESSO AL RIPOSTIGLIO UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 12:** INTERNO DEL RIPOSTIGLIO UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 13:** ACCESSO AL BALCONE UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 14:** BOTOLA DI ACCESSO AI MAGAZZINI UBICATA AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 15:** ACCESSO AL PRANZO/SOGGIORNO UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 16:** INTERNO DEL PRANZO/SOGGIORNO UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 17:** INTERNO DEL PRANZO/SOGGIORNO UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 18:** ACCESSO ALLA CUCINA UBICATA AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 19:** INTERNO DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 20:** INTERNO DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 21:** INTERNO DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 22:** BALCONE DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 23:** BALCONE DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 24:** BALCONE DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 25:** VISTA DAL BALCONE DELLA CUCINA UBICATA AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 26:** VISTA DAL BALCONE DELLA CUCINA UBICATA AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 27:** VISTA DAL BALCONE DELLA CUCINA UBICATA AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 28:** GRADINATA INTERNA DI ACCESSO CHE COLLEGA IL PIANO TERRA AL PIANO 1°, P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 29:** ACCESSO ALLA CAMERA DA LETTO N°1"  
UBICATA AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18,  
ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 30:** INTERNO DELLA CAMERA DA LETTO N°1"  
UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18,  
ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 31:** INTERNO DELLA CAMERA DA LETTO N°1"  
UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18,  
ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 32:** BALCONE DELLE CAMERE DA LETTO N°1"  
E N. "2" UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18,  
ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 33:** BALCONE DELLE CAMERE DA LETTO N°1" E "2" UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 34:** BALCONE DELLE CAMERE DA LETTO N°1" E N. "2" UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 35:** DISIMPEGNO DI ACCESSO ALLA CAMERA DA LETTO N°2" UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 36:** INTERNO DELLA CAMERA DA LETTO N. "2" UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 37:** INTERNO DELLA CAMERA DA LETTO N. "2" UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 38:** INTERNO DELLA CAMERA DA LETTO N. "2" UBICATO AL PIANO 1° IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 39:** INTERNO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 1°, IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 40:** INTERNO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 1°, IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 41:** DISIMPENO UBICATO AL PIANO 1°, IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 42:** CALDAIA ALIMENTATA A METANO UBICATA NEL RIPOSTIGLIO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 43:** CALDAIA ALIMENTATA A METANO UBICATA NEL RIPOSTIGLIO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 44:** CALDAIA ALIMENTATA A METANO UBICATA NEL RIPOSTIGLIO AL PIANO TERRA IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 5 (A/3)



**FOTO 45:** ACCESSO AL MAGAZZINO "1" DALLA SCALA METALLICA UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 46:** INTERNO DEL MAGAZZINO "1" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 47:** INTERNO DEL MAGAZZINO "1" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 48:** INTERNO DEL MAGAZZINO "1" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 49:** INTERNO DEL MAGAZZINO "1" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 50:** INTERNO DEL MAGAZZINO "1" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 51:** INTERNO DEL MAGAZZINO "1" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 52:** INGRESSO DALL'ESTERNO AL MAGAZZINO "1" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 53:** ACCESSO AL MAGAZZINO "2" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 54:** INTERNO DEL MAGAZZINO "2" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 55:** INTERNO DEL MAGAZZINO "2" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ), P.LLA 43 SUB. 4 (C/2)



**FOTO 56:** ESTERNO DEI MAGAZZINI "1" E "2" UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ)



**FOTO 57:** ESTERNO DEI MAGAZZINI "1" E "2"  
UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA  
SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ)



**FOTO 58:** ESTERNO DEI MAGAZZINI "1" E "2"  
UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO IN VIA  
SANGRINA, N. 18, ATELETA (AQ)