



FOTO 01: ACCESSO AL FABBRICATO PLURIFAMILIARE
DA VIA CASTELNUOVO, AGNONE (IS)



FOTO 02: ACCESSO AL FABBRICATO PLURIFAMILIARE
DA VIA CASTELNUOVO, AGNONE (IS)



FOTO 03: ACCESSO AL FABBRICATO PLURIFAMILIARE
DA VIA CASTELNUOVO, AGNONE (IS)



FOTO 04: ACCESSO AL FABBRICATO PLURIFAMILIARE
DA VIA CASTELNUOVO, AGNONE (IS)




FOTO 05: FABBRICATO PLURIFAMILIARE UBICATO IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180




FOTO 06: FABBRICATO PLURIFAMILIARE UBICATO IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180



FOTO 07: FABBRICATO PLURIFAMILIARE UBICATO IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180



FOTO 08: INGRESSO DEL GARAGE UBICATO AL PIANO TERRA DI VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 3 (C/6)



FOTO 09: INTERNO DEL GARAGE UBICATO AL PIANO TERRA DI VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 3 (C/6)



FOTO 10: INTERNO DEL GARAGE UBICATO AL PIANO TERRA DI VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 3 (C/6)




FOTO 11: INTERNO DEL GARAGE UBICATO AL PIANO TERRA DI VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 3 (C/6)




FOTO 12: INGRESSO COMUNE UBICATO AL PIANO 1° DI VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 1 (B.C.N.C.)



FOTO 13: INGRESSO COMUNE UBICATO AL PIANO 1° DI VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 1 (B.C.N.C.)



FOTO 14: INGRESSO COMUNE UBICATO AL PIANO 1° DI VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 1 (B.C.N.C.)



FOTO 15: ACCESSO ALL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 1 (B.C.N.C.)



FOTO 16: ACCESSO ALL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 1 (B.C.N.C.)



FOTO 17: INGRESSO DELL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 18: INTERNO DELL'INGRESSO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 19: INTERNO DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 20: INTERNO DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 21: INTERNO DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 22: BALCONE DELLA CUCINA UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 23: VISTA DAL BALCONE DELLA CUCINA UBICATA AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 24: VISTA DAL BALCONE DELLA CUCINA UBICATA AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 25: VISTA DAL BALCONE DELLA CUCINA
UBICATA AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO,
N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)




FOTO 26: ACCESSO AL SOGGIORNO UBICATO AL
PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51,
AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)




FOTO 27: INTERNO DEL SOGGIORNO UBICATO AL
PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51,
AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 28: INTERNO DEL SOGGIORNO UBICATO AL
PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51,
AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 29: INTERNO DEL SOGGIORNO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 30: INTERNO DEL SOGGIORNO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)




FOTO 31: BALCONE DEL SOGGIORNO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 32: VISTA DAL BALCONE DEL SOGGIORNO UBICATA AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 33: VISTA DAL BALCONE DEL SOGGIORNO UBICATA AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 34: BALCONE DEL SOGGIORNO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)




FOTO 35: ACCESSO ALLA ZONA NOTTE UBICATA AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 36: ACCESSO AL W.C. UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 37: INTERNO DEL W.C. UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 38: INTERNO DEL W.C. UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 39: ACCESSO AL LETTO "1" UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 40: INTERNO DEL LETTO "1" UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 41: INGRESSO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)




FOTO 42: INTERNO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 43: INTERNO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 44: INGRESSO DEL LETTO "2" UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 45: INTERNO DEL LETTO "2" UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 46: INTERNO DEL RIPOSTIGLIO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 47: INTERNO DEL RIPOSTIGLIO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)




FOTO 48: INGRESSO DELL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 2°, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 49: ACCESSO ALLA SOFFITTA UBICATA AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 50: INTERNO DELLA SOFFITTA UBICATO AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 51: INTERNO DELLA SOFFITTA UBICATO AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 52: INTERNO DELLA SOFFITTA UBICATO AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 53: INTERNO DELLA SOFFITTA UBICATO AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 54: INTERNO DELLA SOFFITTA UBICATO AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 55: INGRESSO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 56: INTERNO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 57: INTERNO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 3° SOTTOTETTO, INT. "3", IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 58: ACCESSO ALLA CANTINA UBICATA AL PIANO TERRA, IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 1 (B.C.N.C.)



FOTO 59: ACCESSO ALLA CANTINA UBICATA AL PIANO TERRA, IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 1 (B.C.N.C.)



FOTO 60: INGRESSO DELLA CANTINA UBICATO AL PIANO TERRA, IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 61: INTERNO DELLA CANTINA UBICATO AL PIANO TERRA, IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 62: INTERNO DELLA CANTINA UBICATO AL PIANO TERRA, IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)



FOTO 63: INTERNO DELLA CANTINA UBICATO AL PIANO TERRA, IN VIA CASTELNUOVO, N. 51, AGNONE (IS), P.LLA 180 SUB. 14 (A/3)