



**FOTO 01:** ACCESSO AL FABBRICATO PLURIFAMILIARE DA VIALE DEI PENTRI, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS)



**FOTO 02:** ACCESSO AL FABBRICATO PLURIFAMILIARE DA VIALE DEI PENTRI, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS)



**FOTO 03:** FABBRICATO PLURIFAMILIARE UBICATO IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932



**FOTO 04:** FABBRICATO PLURIFAMILIARE UBICATO IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932



**FOTO 05:** FABBRICATO PLURIFAMILIARE UBICATO IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932



**FOTO 06:** FABBRICATO PLURIFAMILIARE UBICATO IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932



**FOTO 07:** FABBRICATO PLURIFAMILIARE UBICATO IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932



**FOTO 08:** INGRESSO COMUNE UBICATO AL PIANO TERRA, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 15 (B.C.N.C.)



**FOTO 09:** ACCESSO ALL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 15 (B.C.N.C.)



**FOTO 10:** INGRESSO DELL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 51 (A/2)



**FOTO 11:** ACCESSO ALL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 15 (B.C.N.C.)




**FOTO 12:** INTERNO DELL'INGRESSO/SOGGIORNO UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 51 (A/2)



**FOTO 13:** INTERNO DEL SOGGIORNO E CUCINA UBICATI AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 51 (A/2)



**FOTO 14:** INTERNO DELLA CUCINA UBICATA AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 51 (A/2)



**FOTO 15:** INTERNO DELLA CUCINA UBICATA AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 51 (A/2)



**FOTO 16:** INTERNO DELLA CUCINA UBICATA AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932 SUB. 51 (A/2)



**FOTO 17:** ESTERNO DEL BALCONE DELLA CUCINA  
UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291,  
QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932  
SUB. 51 (A/2)



**FOTO 18:** ESTERNO DEL BALCONE DELLA CUCINA  
UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291,  
QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932  
SUB. 51 (A/2)



**FOTO 19:** VISTA DAL BALCONE DELLA CUCINA  
UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291,  
QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932  
SUB. 51 (A/2)



**FOTO 20:** VISTA DAL BALCONE DELLA CUCINA  
UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291,  
QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932  
SUB. 51 (A/2)



**FOTO 21:** INGRESSO DELL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 22:** ACCESSO ALLA CAMERA "1" UBICATA AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 23:** INTERNO DELLA CAMERA "1" UBICATA AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 24:** INTERNO DELLA CAMERA "1" UBICATA AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 25:** ACCESSO AL W.C. UBICATO AL PIANO 3°  
IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO,  
ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 26:** INTERNO DEL W.C. UBICATO AL PIANO 3°  
IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO,  
ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 27:** INTERNO DEL W.C. UBICATO AL PIANO 3°  
IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO,  
ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 28:** ACCESSO ALLA CAMERA "2" UBICATA AL  
PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE  
SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 29:** INTERNO DELLA CAMERA "2" UBICATA AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 30:** INTERNO DELLA CAMERA "2" UBICATA AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 31:** ACCESSO AL BAGNO UBICATO AL PIANO 3° IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 32:** INTERNO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 3° IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)




**FOTO 33:** INTERNO DEL BAGNO UBICATO AL PIANO 3° IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 34:** INGRESSO DELL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 35:** INGRESSO DELL'APPARTAMENTO UBICATO AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 51 (A/2)



**FOTO 36:** ASCENSORE E SCALE COMUNI UBICATI AL PIANO 3°, IN VIALE DEI PENTRI, N. 291, QUARTIERE SAN LEUCIO, ISERNIA (IS), P.LLA 932, SUB. 15 (B.C.N.C.)